

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 06.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид Кронштейн для извещателя С2000-ИК	Болид ДИП-34А-05
Код ДИАС	12852	12851
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	134 руб.	2 181 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 06.10.2026 22:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.