

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) R-10-6S-5C13-I-440-Z	TLK TLK-SHFR-200-BK (в архиве)
Код ДИАС	16930	57204
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 435 руб.	2 330 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.