

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                       | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                   |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Модель</b>         | <b>Remer (ЦМО) R-32-8S-I-440-K</b> | <b>TLK TLK-SHFR-200-BK (в архиве)</b> |
| Код ДИАС              | 16962                              | 57204                                 |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%) | 5 720 руб.                         | 2 330 руб.                            |
| Наличие               | под заказ                          | удалённый склад                       |
| Производитель         | Remer (ЦМО)                        | TLK                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.