

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                       | Заявлено в проекте                   | Предлагаемая замена               |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>         | <b>Remer (ЦМО) EMS-RM-73.23.1000</b> | <b>TLK TLK-FAN1-BK (в архиве)</b> |
| Код ДИАС              | 26703                                | 57297                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%) | 7 627 руб.                           | 5 110 руб.                        |
| Наличие               | под заказ                            | удалённый склад                   |
| Производитель         | Remer (ЦМО)                          | TLK                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.