

**ООО «ДИАС»**

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                       | Заявлено в проекте        | Предлагаемая замена  |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Модель</b>         | <b>Релион 00000009809</b> | <b>IPPON 1080984</b> |
| Код ДИАС              | 48755                     | 50349                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%) | 6 670 руб.                | 10 790 руб.          |
| Наличие               | под заказ                 | удалённый склад      |
| Производитель         | Релион                    | IPPON                |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.