

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                         | Заявлено в проекте        | Предлагаемая замена                        |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Модель</b>           | <b>Релион 00000009809</b> | <b>Бастион 2164 Релейный модуль DC 302</b> |
| Код ДИАС                | 48755                     | 54688                                      |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)   | 6 670 руб.                | 6 400 руб.                                 |
| Наличие                 | под заказ                 | под заказ                                  |
| Производитель           | Релион                    | Бастион                                    |
| Рабочая температура, С° | —                         | 0...+40                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.