

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Remer (ЦМО) MC-40.2-9005	TLK TLK-RS08MF1-BK (в архиве)
Код ДИАС	62069	49406
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 882 руб.	1 900 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Remer (ЦМО)	TLK

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.