

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                       | Заявлено в проекте                 | Предлагаемая замена                  |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Модель</b>         | <b>Remer (ЦМО) MC-40/2-AK-9005</b> | <b>Remer (ЦМО) KB-Щ-55.210A-9005</b> |
| Код ДИАС              | 62071                              | 62292                                |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%) | 3 200 руб.                         | 1 882 руб.                           |
| Наличие               | под заказ                          | удалённый склад                      |
| Производитель         | Remer (ЦМО)                        | Remer (ЦМО)                          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.