

**ООО «ДИАС»**

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                       | Заявлено в проекте        | Предлагаемая замена                       |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>         | <b>Релион 00000007941</b> | <b>Болид Бокс-12 исп.0 (Бокс-12/34М5)</b> |
| Код ДИАС              | 65722                     | 18491                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%) | 2 200 руб.                | 2 935 руб.                                |
| Наличие               | под заказ                 | под заказ                                 |
| Производитель         | Релион                    | Болид                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.