

ООО «ДИАС»

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PFA138	TFortis Кронштейн для PSW
Код ДИАС	74786	51824
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 090 руб.	2 100 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,48	—
Рабочая температура, С°	-40...+60	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ161х37	—
Производитель	Dahua	TFortis

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.