

**ООО «ДИАС»**

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                       | Заявлено в проекте               | Предлагаемая замена       |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Модель</b>         | <b>Болид Рупор исп.03 2RS485</b> | <b>Болид Рупор-300-МК</b> |
| Код ДИАС              | 80363                            | 18525                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%) | 7 185 руб.                       | 1 751 руб.                |
| Наличие               | под заказ                        | под заказ                 |
| Производитель         | Болид                            | Болид                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.