

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG108S-M2	TP-Link TL-SX1008
Код ДИАС	92287	60376
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	8 640 руб.	51 840 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Буфер пакетов, Мб	8	2
Таблицы MAC-адресов, К	4	32
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	40	160
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	29,8	119
Стандарты и протоколы	802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3bz	Стандарты и протоколы IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.3an, 802.3bz
Функции уровня 2	IGMP Snooping	—
QoS	802.1p/DSCP QoS	—
Индикаторы	Power, Link/Act	Питание системы: 1 индикатор, Link/Act: 8 индикаторов
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсации)	—
Питание	Внешний адаптер (12 В DC / 1.0 А)	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x25,4x101	294x44x180
Поддержка jumbo frame	12 КБ	10 КБ
Способ монтажа	На стол / на стену	В стойку / на стол
Производитель	TP-Link	TP-Link
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Охлаждение	Нет	—
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.